

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-036	
评价项目名称	安全评价报告				
被评价单位	溧阳市通达加油站有限公司				
评价项目类型	加油站经营换证	行业	化工	所在地区	溧阳市
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J057 应急网编号:	合同签订日期	2020.01.01	报告完成日期	2020.3.31
项目简介	<p>溧阳市通达加油站有限公司(下文简称:“通达加油站”)成立于2005年1月4日,位于溧阳市溧城平陵东路96号,2013年2月5日,经常州市公安消防支队的消防验收。2018年1月12日,常州市商务局同意该加油站进行双层罐改造《关于同意溧阳市通达加油站有限公司改造的批复》常商运[2018]15号:加油站规模:占地面积1600平方米,汽油罐3只共60立方米,柴油罐1只共50立方米,加油机4台8枪(由于企业申报改造时操作失误,双层罐改造批复关于罐区内容与通达加油站现场不符,特此向常州市商务局进行了说明(详见附件四),实际罐区规模为:汽油罐2只共50立方米,柴油罐2只共60立方米)。改造后,单层油罐改造为S3DFF双层油罐,其他事项不变。加油站实施改造的内容:管道利旧,罐区不变,加油机利旧(16年领证为3机1预留,现场实际为4机),罐体利旧(内衬增加S3DFF复合层),油罐中空层安装永久性测漏系统。其他保持不变。2018年6月通达加油站双层罐改造由江苏瑞福贝双壁储罐有限公司提供的《多层多向结构整体编织物再双壁储罐防渗漏改造中的应用技术》完成,双层罐改造由江苏瑞福贝双壁储罐有限公司完成施工并通过竣工验收。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	杨咏梅,葛铮,王钰,杨文伟,戴美琴,林和群		林和群,杨咏梅,葛铮,王钰,杨文伟,戴美琴		
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	林和群	林和群	夏永	陆敏	王英姿
现场勘察服务记录	现场人员	勘察服务时间及任务		现场勘察照片	
	林和群	2019.6.10 现场勘查、收集资料			
	林和群	2019.7.25 现场勘查			
	林和群	2019.8.20 现场核查准备			
	林和群、杨文伟	2020.1.20 现场整改确认			
	林和群	2020.1.21 换证服务			
	林和群	2020.3.27 换证服务			
林和群	2020.4.5 现场勘查				